



117653/SCIM/28.08.2018

FIȘA DE URMĂRIRE A RISCURILOR

NR. 2

Risc monitorizat	Întârzierea primirii/transmiterii informațiilor („now-casting”) /atenționărilor/avertizărilor/ a rapoartelor operative și de sinteză
Nivelul riscului	Scăzut <input type="checkbox"/> Mediu X Ridicat <input type="checkbox"/>
Acțiuni preventive	<ul style="list-style-type: none">➤ verificarea periodică a echipamentelor/programelor/softurilor și a fluxului informațional➤ organizarea exercitiilor de simulare➤ alocare de fonduri necesare întreținerii echipamentelor de la stațiile hidrologice/de monitoring/pluviometrice➤ verificarea periodică a aparaturii și echipamentelor electronice de către serviciul IT și MAP➤ îmbunătățirea fluxului informațional la primire/transmiterea informațiilor, prin dublarea activității dispeceratului cu personal specializat din cadrul serviciului prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, inclusiv în zilele libere și sărbătorile legale➤ instruirea personalului existent
Acțiuni corective	<ul style="list-style-type: none">➤ mutarea centrului PIAC la sediul MAP➤ alocare fonduri necesare întreținerii echipamentelor centrului PIAC➤ alocare de fonduri echipamentelor de la stațiile hidrologice/de monitoring/pluviometrice
Stadiul implementării acțiunilor preventive/corective	<ul style="list-style-type: none">➤ mutarea centrului PIAC la sediul MAP➤ verificarea periodică a aparaturii și echipamentelor electronice de către serviciul IT
Dificultăți întâmpinate	<ul style="list-style-type: none">➤ capacitate de raspuns a institutiilor responsabile (personal insuficient)
Noi acțiuni propuse	<ul style="list-style-type: none">➤ instruirea personalului existent
Responsabil:	Altan Abdulamit, Director, Structura organizațională DMRISB / Direcția Generală Ape
Semnătură	
Data urmării riscului:	Ianuarie-august 2018
Data primei evaluări:	21 august 2018